

## 沙头街开展消防安全检查

近日，沙头街道办事处副主任陈伟超带领街专职消防队、安全办、城建、环保等相关部门开展消防安全检查。



首先，检查组一行对龙光天璞花园高层建筑的消防通道是否畅通、消防设施设备是否维护保养到位及完好有效、消防控制室系统运行是否正常、消防安全警示标识的设置是否清晰等进行了检查。检查发现该单位存在电动自行车停放在住宅公共安全出口处、消防控制室没有严格落实控制室 24 小时双人双岗持证上岗、值班制度落实不到位等安全隐患。针对电动车乱停放等安全隐患检查组要求现场整改，不能现场整改的要求限期整改。



接着，检查组到汀根村微型消防站对微型消防站人员值班管理、消防器材（车辆）维护保养进行检查，要求微型消防站要做好应急装备、物资的检查维护，确保值班执勤人员在岗在位、层层落实责任，村干部要提高政治站位，值班人员要坚守岗位，及时做好突发事情的上报和处置工作，开展训练，加强实战拉动演练，提高村级应急队伍的应急处置能力。

最后，为进一步检验微型消防站的责任意识，提高微型消防站消防员应急救援技能，充分发挥微型消防站“一分钟响应，三分钟到位”的快速应急响应机制，陈伟超到南双玉微型消防站进行了临时拉动演练，要求微型消防站人员要继续完善各项工作制度，强化人员管理、日常训练、巡查检查、宣传培训、联勤联训，努力提升微型消防站队伍的综合素质和实战技能，确保辖区消防安全形势稳定。



来源：番禺融媒  
文字：何佳静  
图片：何佳静  
通讯员：沙头宣